

Prüfprotokoll



Auftrag

Datum 26.06.2023
 Name Flugschule Adventure Sports
 Telefon
 Email

Schirm

Hersteller Skywalk
 Typ/Größe Chili 5 XS
 Baujahr/Monat 2021/06
 Seriennr.: SGCH50XSOC-1721-28710
 Letzte Prüfung

Art der Prüfung 2-Jahres Nachprüfung

LTA Veröffentlichung: ok, keine

Sichtkontrolle Verbindungsteile

Tragegurte ok
 Leinenschlösser/Leinensammler ok
 Bremse ok

Bemerkung

Sichtkontrolle Leinenmaterial

Stammleinen ok
 Kaskadenleinen/Galerieleinen ok
 Bremsleinen ok
 Vernähung ok
 Leinenbefestigung am Schirm ok

Bemerkung

Prüfung Kappenmaterial

Minimalwert Luftdurchlässigkeit OS ok
 Obersegel ok
 Untersegel ok
 Eintrittsöffnungen ok
 Zellwände ok
 Nähte ok

Bemerkung

>300 sek. nach JDC

Leinenfestigkeit

Gemessene Festigkeit daN (kg)

		Gal.	Kask.	Stamm
A-Leine Bruchlast	ok	43,5	63,7	0
B-Leine Bruchlast	-	0	0	0
C-Leine Bruchlast	-	0	0	0
D-Leine Bruchlast	-	0	0	0

Leinenlängen Messung mit Laseroptik System

Alle Leinen im Toleranzbereich ok
 Bremsleinenlänge ok

Bemerkung

LTF konform bei Eingangsmessung
 LTF konform korrigiert

Endvermessung nach Korrektur

Trimm Maßnahmen

Trimschlaufen eingehend

ST	3Li	2Li	1Li	1Re	2Re	3Re	ST
				A			
1				B			1
	1	1	1	C	1	1	
				D			

Trimschlaufen ausgehend

ST	3Li	2Li	1Li	1Re	2Re	3Re	ST
				A			
1				B			1
	1	1	1	C	1	1	
				D			

Reparaturen

Bemerkung

Weitere Prüfungen

Bemerkung

LTF-Plakette:
 Datum der Stückprüfung
 Modifikationen zur LTF geprüft

ok	
ok	
ok	

Nachprüfstempel

Bemerkung

Nächste Nachprüfung laut Hersteller:

06/2025

Zustand

Neuwertig

Prüfdatum: 26.06.2023
 Prüfer: Josef Bauer



Leinenlängen		Soll	Links		Rechts	
			Abweichung	Symmetrie	Abweichung	
A 1	A 1	7417		1	1	0
A 1	A 2	7378	■	-2	1	-3
A 1	A 3	7351	■	-1	-2	1
A 1	A 4	7372	■	-1	0	-1
A 2	A 5	7375	■	-3	-1	-2
A 2	A 6	7300		1	1	0
A 2	A 7	7314		0	-2	2
A 2	A 8	7253	■	-2	0	-2
A 2	A 9	7263	■	-2	-1	-1
A 3	A 10	7161		1	4	-3
A 3	A 11	7079		0	-2	2
A 3	A 12	7075		0	-1	1
A 3	A 13	6995	■	-1	0	-1
A 3	A 14	6940	■	-1	-2	1
A 3	A 15	6960	■	2	4	-2
B 1	B 1	7344		0	-2	2
B 1	B 2	7303		0	-1	1
B 1	B 3	7274	■	-1	-2	1
B 1	B 4	7297	■	-2	-4	2
B 2	B 5	7299	■	-2	1	-3
B 2	B 6	7226		0	3	-3
B 2	B 7	7241	■	1	2	-1
B 2	B 8	7190	■	1	4	-3
B 2	B 9	7203	■	-2	-1	-1
B 3	B 10	7089		0	-1	1
B 3	B 11	7011	■	2	1	1
B 3	B 12	7007	■	-1	-5	4
B 3	B 13	6917		-1	0	-1
B 3	B 14	6869	■	-4	-1	-3
B 3	B 15	6887		0	2	-2
B ST	B 16	6662	■	-4	-1	-3
B ST	B 17	6630		-1	2	-3
B ST	B 18	6657	■	-2	-4	2
B ST	B 19	6574	■	-2	-2	0
B ST	B 20	6547	■	1	2	-1
B ST	B 21	6597	■	-2	-4	2
B ST	B 22	6660	■	-3	0	-3
C 1	D 1	7512	■	1	2	-1
C 1	D 2	7473		-1	0	-1
C 1	D 3	7446	■	2	2	0
C 1	D 4	7433		-1	-1	0
C 1	D 5	7514	■	1	3	-2
C 2	D 6	7457	■	1	4	-3
C 2	D 7	7370	■	-3	-4	1
C 2	D 8	7373	■	2	3	-1
C 2	D 9	7319	■	1	2	-1
C 2	D 10	7333		0	3	-3
C 1	C 1	7452		0	-1	1
C 1	C 2	7407	■	2	-1	3
C 1	C 3	7387	■	-2	-1	-1
C 1	C 4	7371		-1	-2	1
C 1	C 5	7464	■	-2	-3	1
C 2	C 6	7425	■	1	3	-2
C 2	C 7	7329	■	-2	-3	1
C 2	C 8	7333		0	1	-1
C 2	C 9	7281		0	1	-1
C 2	C 10	7297	■	-1	-1	0
C 3	C 11	7171	■	2	1	1
C 3	C 12	7082		0	3	-3
C 3	C 13	7070	■	-3	-1	-2
C 3	C 14	6951	■	-2	1	-3
C 3	C 15	6894	■	-2	0	-2
C 3	C 16	6901	■	-1	1	-2

Leinenlängen Eingangsmessung

Bremse

Links Rechts

-5 +5

Toleranz [mm]

10

Hersteller

Skywalk

Typ

Chili 5

Seriennummer

SGCH50XSOC-1721-28710

Prüfdatum

26.06.2023

Messgerät

Leica- Disto D3a BT